



Nouveautés

AUDITS QUALITÉS



PROFESSIONNEL DU GAZ

29f | RACCORDEMENT AU CONDUIT DE FUMÉES MISE EN ŒUVRE DES CONDUITS DE RACCORDEMENT






Le conduit de raccordement de l'appareil dont l'évacuation des produits de combustion est en pression ne possède pas de conduit enveloppe.

ANOMALIE A2

TUYAUTERIE FIXE ET APPARENTE ESPACE ANNULAIRE

15



L'espace annulaire de la canalisation gaz à la pénétration dans le bâtiment à travers un mur enterré ou aérien est visible. Si oui, il est obturé.

ANOMALIE A2

4a | INTERDICTION D'USAGE DU RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ



Assemblages réalisés par raccords mécaniques manifestement non autorisés. La réalisation d'étanchéité par filasse et par rubans d'étanchéité est interdite.

NEUF
ANOMALIE A2

EXISTANT
ANOMALIE A1

AFIN D'ÉVITER CES ANOMALIES, PENSEZ À UTILISER LA FICHE VISA QUALITÉ PG !